

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Retire o Spot com cuidado da embalagem, ele já estará pré montado.

Aviso

Para a sua segurança, certifique-se que a rede elétrica esteja desligada no momento da instalação.

Importante


A Lâmpada e os Parafusos Auto Atarraxantes da imagem são meramente ilustrativos, pois não estão inclusos no Spot. Está incluso na embalagem apenas o Soquete correspondente ao modelo da Lâmpada indicada.

Limpeza


Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Utilizar flanela úmida e macia com sabão neutro (Opcional). Nunca utilize produtos guímicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

Lista de Componentes


- 1. Aro Direcionável
- 2. Lâmpada Dicroica MR16 LED (Não Inclusa)
- 3. Soquete Porcena Gu10
- 4. Corpo Spot
- 5. Porca Sextavada Auto Travante M3
- 6. Parafuso Phillips de Cabeça Escareada Chata M3x8mm
- 7. Haste
- 8. Porca Cônica de Plástico
- 9. Niple de Ferro M10 30mm
- 10. Canopla
- 11. Fita Isolante (Não Inclusa)
- 12. Cabo Paralelo
- 13. Parafuso Phillips Auto Atarraxante Cabeça Chata M3 (Não Incluso)
- 14. Travessa Metálica



1º - Alguns componentes deste modelo já estarão pré montados. Na imagem acima, cada componente foi descrito para facilitar o entendimento e leitura para uma instalação mais prática. A seguir iremos demonstrar como será a instalação do seu Spot Perfilado.




2º - Todos os componentes do KIT CANOPLA, estarão soltos dentro da embalagem. Neste momento fixe a TRAVESSA DE FIXAÇÃO ao teto com o auxílio de dois PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES (Não inclusos na embalagem). Recomendamos Parafusos M3 de 15 mm a 25 mm de comprimento. Para instalar no gesso, lembre-se de comprar as buchas específicas para gesso, se for alvenaria, pode ser utilizada a bucha normal. Já em madeira não é necessário o uso de bucha para a fixação do parafuso.



3º - Nessa etapa inicie o processo de montagem do produto. Remova primeiro a peça ARO DIRECIONÁVEL, ele é fixado por encaixe, localize o lado do pino e puxe levemente par ao lado, até soltar. Enrosque o NIPLE DE FERRO na PORCA CÔNICA e passe pelo furo da HASTE e posicione também a CANOPLA.


Reserve o SOQUETE GU10, o CABO PARALELO e a <u>Fita isolante</u> para no próximo passo iniciar a instalação elétrica.




Atenção: desligue sua rede elétrica para prosseguir com as próximas etapas de instalação.

- 4º Faça uma pré ligação do CABO PARALELO aos fios da rede elétrica, utilize <u>Fita isolante</u> para proteger a emenda. Em seguida, passe o CABO PARALELO por dentro da furação central da TRAVESSA DE FIXAÇÃO.
- 5º Prenda o Conjunto pré definido na terceira etapa. Não se esqueça de continuar a passagem do CABO PARALELO por dentro dos componentes a seguir. Encaixe a CANOPLA ao teto bem acima da caixa de energia, posicione-a de maneira que o furo central esteja alinhado com o furo central da TRAVESSA DE FIXAÇÃO. Passe o NIPLE DE FERRO pelo furo da HASTE e enrosque segurando na PORCA CÔNICA até que todo o conjunto fique firme. Observer a imagem ao lado para realizar esse processo.
- **6º** Faça a segunda emenda elétrica. Conecte os dois fios do SOQUETE GU10 ao CABO PARALELO, para isso lembre-se de descascar as pontas de cada um, para isolar utilize novamente a <u>fita</u> isolante.







7º - Prenda a LÂMPADA DICROICA (não inclusa) no ARO DIRECIONÁVEL, depois encaixe a LÂMPADA DICROICA (ou a específica do seu modelo) no SOQUETE GU10. Após essa etapa faça o ajuste dos cabos para dentro da caixa de energia ou dentro do CORPO SPOT.

8º - Posicione o ARO DIRECIONÁVEL, na parte interna do CORPO SPOT, você verá duas cavidades, são nelas que o ARO será fixado. Encaixe um dos lados do ARO e depois pressione levemente o outro lado, até que o pino esteja embutido na cavidade.

Pronto, o processo está finalizado. Agora direcione como desejar seu Spot para o destaque da sua decoração.